

Résistant aux


vibrations et chocs

## **SÉRIE MSA**

#### CAPTEUR MAGNÉTIQUE DE MESURE LINEAIRE ABSOLU




- Capteur magnétique de mesure linéaire avec lecture directe de la position absolue
- Détection magnétique sans contact
- Interface série à haute vitesse
- Montage facile; Larges tolérances d'alignement
- Résolution 10 μm
- Précision ±15 μm
- Pas polaire 2+2
- Classe de protection IP67
- Indication d´avertissement par LED
- Connexion par câble (autres longueurs de câble disponibles)



Absolu

Magnétique




Bande magnétique CSMA


Système de mesure linéaire

	CSMA	CSM + PS (*)	CSM + AP (*)
S (mm)	1.3	1.6	2.1
d (mm)	0.3 ÷ 1	0.7 MAX	0.2 MAX

(\*) PS et AP voir la section accessoires

Dessin des dimensions du capteur MSA





Tolérances d'alignement du capteur

RÉFÉRENC	RÉFÉRENCE DU CAPTEUR				Exemple de référence: MSA-M10528S7M02		
Série	Pas polaire	Résolution	Tension d'alimentation	Interface	Connectique	Exécution Spéciale	
MSA -							
	<b>M.</b> 2+2 mm	<b>10.</b> 10 μm (*)	<b>528.</b> 528 VDC	<b>\$7.</b> SSI Gray	M02. Câble 2 mètres		

(\*) Résolution entre les flancs (1 impulsion = 4 flancs). D'autres résolutions sont disponibles sur demande (1, 100 μm).

# RÉFÉRENCE DE LA BANDE Série CSMA Largeur de la bande: \_\_\_\_, \_\_\_ m (\*)

(\*) 1 unité = 1 mètre

IMPORTANT: Afin de ne pas compromettre la précision du système, la bande magnétique doit être plus longue que la course de la machine d'au moins 2 cm à l'avant et 8 cm à l'arrière

Nous suggérons de toujours utiliser la bande de protection adhésive PS à double face ou le profilé en aluminium AP, pour améliorer la protection de la bande magnétique contre la poussière, les copeaux, les éclaboussures, etc. (voir accessoires).





# **SÉRIE MSA**

#### CAPTEUR MAGNÉTIQUE DE MESURE LINEAIRE ABSOLU



CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR	
Résolution absolue	10 μm
Précision	±15 μm
Répétabilité	±1 incrément
Période de signal	2 mm
GAP, distance de détection (d) voir les tableaux antérieurs	0.3 à 1 mm
Longueur de mesure	jusqu'à 30 m
Vitesse de déplacement maximale	300 m/min
Classe de protection (EN 60529)	IP67
Plage de température de fonctionnement	0°C à +50°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité	100% sans condensation
Vibration (EN 60068-2-6)	200 m/s <sup>2</sup> (552000 Hz)
Poids	0.08 Kg
Connexion axiale	Câble 2 mètres (disponible dans n'importe quelle longueur de câble ou connexion radiale, sur demande)


#### SIGNAUX DE SORTIE



	Interface	SSI Gray
	Fréquence d'horloge	0.11.2 MHz
	n	Position bit (*) = 24 bits
ĺ	Tc	1245 µs
	Tension d'alimentation	528 VDC ±5%
ĺ	Consommation de courant	150 mA max (Z=120Ω)
	Longueur du câble admissible	20 m
	Protection contre les court- circuits	Oui
	Protection contre les inversions de polarité	Oui

Lecture du capteur de positionnement basé sur une magnétorésistance, avec effet AMR (anisotropie magnétique).

(\*) Le nombre de bits transmis est différent pour d'autres résolutions. Voir le tableau des valeurs dans la section 8 du manuel MSA.




#### CONNECTIQUE



	Câble 2x2x0.25+2x0.25 mm²
GND	Blanc (WH)
+UB	Marron (BN)
D	Rose (PK)
D	Gris (GY)
CK+	Vert (GN)
CK-	Jaune (YE)
Boîtier	Blindage

Le câble est approprié pour les mouvements constants.

Le rayon de courbure du câble ne doit pas être inférieur à 70 mm.



Pour l'extension du câble, il est nécessaire de garantir

- > La connexion électrique entre le corps des connecteurs et le blindage des câbles.
- > En assurant une tension d'alimentation minimale de 5 V au capteur, la longueur maximale du câble peut être étendue à 50 m.



### **SÉRIE MSA**

#### CAPTEUR MAGNÉTIQUE DE MESURE LINEAIRE ABSOLU




CARACTÉRISTIQUES DE LA BANDE		
Pas polaire	Piste incrémentale 2+2 mm + piste absolue	
Précision à 20°C	±20 μm/m (Haute précision)	
Largeur de bande	10 mm	
Épaisseur de la bande "S" (voir les tableaux antérieurs)	1.3 mm	
Longueur maximale	30 m	
Dilatation thermique	10,5 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> Tref: 20°C ± 0.1°C	
Plage de température de fonctionnement	-20°C à +70°C	
Température de stockage	-20°C à +80°C	

IMPORTANT: Afin de ne pas compromettre la précision du système, la bande magnétique doit être plus longue que la course de la machine d'au moins 2 cm à l'avant et 8 cm à l'arrière.

#### **ACCESSOIRES**

PS: Bande protectrice



Bande protectrice d'acier inoxydable On doit être placé sur la bande magnétique. (10 mm de large - 0.3 mm d'épaisseur).

AP: Profil en aluminium



Il n'est pas possible d'utiliser le support en aluminium AP avec la bande de protection PS sur la bande magnétique.

#### **INSTALLATION ET MANIPULATION**

- 1. Nettoyer et dégraisser avec alcool la surface où on doit être placé la bande magnétique, et sécher soigneusement.
- 2. Placer la bande et la maintenir alignée avec la tête de lecture, en s'assurant que la partie magnétique soit à côté du capteur.
- 3. Placer la bande protectrice PS ou le support en aluminium AP, s'il est requis.
- 4. L'adhérence maximale sera obtenue après 48 heures de collage.
- 5. Écarter les autres parties magnétiques loin de la bande.
- 6. Ranger et rouler la bande en préservant la bande magnétique vers le dehors pour éviter des tensions.

