# ABSOLUT-MINIATUR DREHGEBER

**e**36

absolut **e**lektronisch

absolut miniatur

einfach **e**36

hohner
AUTOMATION

# ABSOLUT-MINIATUR DREHGEBER

## BAUREIHE E36 CM

> Multiturn absolut Drehgeber
> Vollwelle Ø 6 mm
> SSI & BiSS Schnittstelle

## BAUREIHE E36 CS

Singleturn absolut Drehgeber <
Vollwelle Ø 6 mm <
SSI & BiSS Schnittstelle <

e36

- 40ºC

> Multiturn absolut Drehgeber
> Endhohlwelle
Ø 8 und 10 mm
> SSI & BiSS Schnittstelle

## BAUREIHE E36 HM

Singleturn absolut Drehgeber <
Endhohlwelle <
Ø 8 und 10 mm
SSI & BiSS Schnittstelle <

## BAUREIHE E36 HS