


SERIE MSL

SENSOR MAGNÉTICO DE MEDIDA LINEAL

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR

Resolución	100 µm
Precisión	±50 µm
Índices de referencia	E. Externo (Accesorios EC) C. Señal cero de paso constante cada 10 mm (Señal cero de paso constante cada 5 mm para las resoluciones 1, 5, 10, 25, 50, 250 mm) Cero integrado disponible bajo pedido, posicionado en la banda magnética.
Repetibilidad	±1 incremento
GAP, distancia detección (d) Ver tablas anteriores	0.3 a 4 mm
Velocidad	30 m/s (25 µm)
Cuerpo	Metálico
Clase de protección (EN 60529)	IP67
Rango de temperatura en funcionamiento	-20°C a +70°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C a +80°C
Humedad relativa	100% sin condensación
Vibración (EN 60068-2-6)	300 m/s ² (55...2000 Hz)
Impacto (EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (11ms)
Peso	0.04 Kg
Conexión	Cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)

SEÑALES DE SALIDA



CIRCUITO DE SALIDA	Line Driver
Tensión de alimentación	5..28 VDC ±5%
Consumo de corriente sin carga	Max: 60 mA
Consumo de corriente con carga	140 mA max (Vdc=5v y R= 120Ω) 90 mA max (Vdc=28v y R= 1.2kΩ)
Frecuencia	300kHz
Protección contra Cortocircuito	Si
Protección Inversión Polaridad	Si
Canal A adelanta 90° eléctricos canal B	

CONEXIONADO



	Cable 3x2x0.14+2x0.35 mm ²
GND	Azul (BU)
+UB	Rojo (RD)
A	Verde (GN)
B	Blanco (WH)
\bar{A}	Naranja (OG)
\bar{B}	Azul claro (LBU)
Z	Marrón (BN)
\bar{Z}	Amarillo (YE)
Carcasa	Malla

El radio de curvatura del cable no debe ser inferior a 60 mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA BANDA

Paso polar	5+5 mm
Precisión a 20°C	±30 µm/metro
Ancho banda	10 mm
Grueso banda "S" (Ver tablas anteriores)	1.3 mm
Longitud máxima	75 m
Dilatación térmica	10.6 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ Tref: 20°C ± 0.1°C
Radio Curvatura	130 mm _{MIN}
Rango de temperatura en funcionamiento	-20°C a +70°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C a +80°C


IMPORTANTE: Para no comprometer la precisión del sistema, la banda magnética debe ser más larga que el recorrido de la máquina de al menos 4 cm por cada lado.

SERIE MSL


SENSOR MAGNÉTICO DE MEDIDA LINEAL

ALINEACIÓN Y MONTAJE DEL SENSOR





Sensor - Banda



Sensor con cero externo - Banda




Sensor con cero integrado




ACCESORIOS


PS: Banda protectora



AP: Perfil de aluminio



EC: Cero externo



Banda protectora de acero inoxidable. Debe colocarse en la banda magnética. (10 mm de ancho - 0.3 mm de grosor).



No es posible utilizar el perfil de aluminio AP con la banda protectora PS en la banda magnética.

INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN

1. Limpiar y desengrasar mediante alcohol la superficie dónde debe colocarse la banda magnética, y secar cuidadosamente.
2. Colocar la banda y mantenerla alineada con el cabezal lector, asegurando que la parte magnética está junto al sensor.
3. Colocar la banda protectora PS o el perfil de aluminio AP, si se requiere.
4. La máxima adherencia se alcanzará pasadas 48 horas de la adhesión.
5. Apartar cualquiera otra parte magnética, lejos de la cinta.
6. Guardar y enrollar la cinta manteniendo la banda magnética hacia fuera, para evitar tensiones.